

様式1

令和4年度危険箇所一覧

【嘉数小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	○対策済 △対策中 ×対策不可
1		嘉数小体育館裏門の道路	交通量が多く、道幅が狭い。	グリーンベルトの設置にて対応	道路整備課	△学校側より設置範囲の提示待ち
2		まえはら公園前の道	交通量が多く、道幅が狭い。	グリーンベルトの設置にて対応	道路整備課	△学校側より設置範囲の提示待ち
3	真栄原8号	真栄原7号と真栄原8号交差点から嘉数高台向け	抜け道になっていて交通量が多い。ガードレールが設置されていない箇所もある。	グリーンベルトの設置にて対応	道路整備課	△学校側より設置範囲の提示待ち
4	真栄原43号	嘉数中学校前停止線	停止線が変な所にあり車両の学校への出入りがしにくい。	横断歩道の撤去 ※現場を確認した結果、朝夕は特に渋滞が激しい箇所だが真栄原交差点南向け信号機が青になっても生徒横断中は進めないため、渋滞に拍車をかけている。付近に真栄原交差点があるため、撤去をした方が良いとの結果になった。	宜野湾警察署	○
5	県道34号線	お好み焼き馬之助前	横断歩道が完全に消えていない。	横断歩道の消去	宜野湾警察署	○確認